

Esmalte Martillado

Pintura de acabado martillado metalizado de secado rápido.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **SINTÉTICA**



RENDIMIENTO TEÓRICO



30 m²/galón/mano
Dependiendo de la superficie

SECADO



Tacto: 15 min
Duro: 4 - 6 h
Final: 24 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 5 °C ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) P x T THINNER 3030



SOPLETE

Descripción.

Pintura sintética alquídica de muy rápido secado de acabado metálico con efecto martillado para el pintado de maquinaria en general, muebles y estantería metálica, hierro fundido, etc.

Usos.

- Diseñada para el pintado de artefactos eléctricos, maquinaria en general, muebles, casetas metálicas y piezas de hierro fundido.
- Apta para mantenimiento industrial.

Ventajas.

- El efecto martillado permite disimular las pequeñas imperfecciones de la superficie a pintar.
- Secado muy rápido, que permite una rápida manipulación de las piezas pintadas.
- Buena adherencia sobre superficies metálicas, debidamente preparadas.
- Excelente resistencia mecánica y a la intemperie.
- Acción repelente contra la humedad.

Preparación de la superficie.

HIERRO Y ACERO

- Esmerilar todas las soldaduras disparejas y aristas vivas de los cantos, y eliminar totalmente las salpicaduras eléctricas.
- Lavar con solvente.
- Eliminar el óxido, restos de pintura, etc. con escobilla de hierro (manual o mecánica) o lijar.
- Para mejorar la adherencia se aconseja limpiar la superficie con chorro abrasivo.
- Aplicar una o dos capas de un fondo anticorrosivo.

ALUMINIO SIN ANODIZAR Y HIERRO GALVANIZADO (CALAMINA)

- Lavar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar.
- Aplicar el imprimante Wash Primer MONOPOL (D-25).

SUPERFICIES PINTADAS

- Lavar con agua y detergente para eliminar grasas y aceites.
- Lijar la capa anterior para crear porosidad.
- Emplear escobilla de acero para eliminar pintura suelta, óxido y otras impurezas.
- Eliminar el polvo.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.

- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico inmediatamente (no provocar vómito).
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5 °C y/o humedad relativa mayor al 90 %.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre superficies alcalinas como hormigón o cemento.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar la pintura antes de usar.
 - Diluir si es necesario hasta un 50 %.
 - Para un acabado uniforme, se aplica exclusivamente a soplete. Dar una mano liviana en forma de velo, dejar orear 30 segundos y luego aplicar una mano de espesor normal.
 - Se puede variar el efecto en función a la dilución, la velocidad de aplicación, la distancia a la superficie, el número de manos superpuestas y la apertura de la boquilla del soplete.
- Rendimiento teórico:** 30 m²/galón a 35 micrones de espesor (por capa).

Productos complementarios.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES FERROSAS

- Desengrasante para Metal MONOPOL (K-05).

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES GALVANIZADAS O DE ALUMINIO (METALES NO FERROSOS)

- Wash Primer MONOPOL (D-25).
- **PROTECCIÓN ANTICORROSIVA**
- Anticorrosivo Óxido de Hierro Brillo o Mate (D-05, D-06).
- Anticorrosiva Color (D-10).
- Anticorrosiva Extraresistente (D-12).
- Primer Alquídicó Extra Intemperie (D-20).

Sistema de aplicación.

- **Soplete convencional:** excelente. Diluir 15 - 30 %.
- **Sistema airless:** excelente. Diluir entre 5 - 20 %.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 15 minutos.
- Duro: 4 - 6 horas.
- Total: 24 horas.

Diluyente.

- Thinner Universal 3030.

Acabado seco.

Brillante.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 a 3 capas.

Espesor recomendado por capa.

100 micrones (mojado), 35 micrones (seco).

Envases.

- 1/4 Galón (0.9 litros).
- 1 Galón (3.5 litros).
- Balde de 18 litros (solo a pedido).

Gama de colores.

Oro metalizado, Gris metalizado, Azul metalizado y Verde metalizado.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com